

# TUDO SOB CONTROLE

4

## Chave de Isolar Homem Morto

Quando a composição chega no local de descarga dos vagões o maquinista aciona a Chave de Isolar Homem Morto, para ter certeza de que o freio de penalidade não será aplicado e a locomotiva não irá mais acelerar além do 1º ponto.

Desta forma todo o processo de descarga fica seguro; evitando com que engates se rompam por uma aplicação indevida de penalidades; por exemplo.



**desotec**

Desenvolvimento e Soluções Tecnológicas

Rua Maria da Glória, 356/366 Ramos Rio de Janeiro RJ CEP 21031-090  
Tel.: (21) 3866-7979 / 2561-2166 contato@desotec.com.br  
www.desotec.com.br